

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	人社院 A312	<1	107/09/05	符合規定
2	人社院 B406	<1	107/09/05	符合規定
3	人社院 A619	<1	107/09/05	符合規定
4	名人堂 1F 大廳	<1	107/09/05	符合規定
5	台達館材料系 B1 廁所旁	<1	107/09/05	符合規定
6	台達館電機系 2F 茶水間	<1	107/09/05	符合規定
7	台達館奈微所 323 室	<1	107/09/05	符合規定
8	台達館材料系 410	<1	107/09/05	符合規定
9	台達館電機系 519 教授休息室	<1	107/09/05	符合規定
10	台達館資工系 7F 靠籃球場窗戶邊	<1	107/09/05	符合規定
11	台達館電機系 813 對面	<1	107/09/05	符合規定
12	台達館電機系 9F 茶水間	<1	107/09/05	符合規定
13	綜二館教務處 6F 茶水間	<1	107/09/05	符合規定
14	教育館 1F 茶水間	<1	107/09/05	符合規定
15	住宿組辦公室	<1	107/09/05	符合規定
16	碩齋 2F 236 旁	<1	107/09/05	符合規定
17	碩齋 3F 302 旁	<1	107/09/05	符合規定
18	清齋 B 棟 1F	<1	107/09/05	符合規定
19	學 A 齋 3F	<1	107/09/05	符合規定
20	學 A 齋 4F	<1	107/09/05	符合規定
21	信 A 齋 5F 浴室	<1	107/09/05	符合規定
22	信 B 齋 2F 浴室	<1	107/09/05	符合規定
23	文齋 102	<1	107/09/05	符合規定
24	文齋 202	<1	107/09/05	符合規定
二、南大校區				
1	樹德樓 B 棟 5F	<1	107/09/05	符合規定
2	樹德樓 B 棟 3F	<1	107/09/05	符合規定
3	綜合教學大樓 7F 茶水間	<1	107/09/05	符合規定
4	綜合教學大樓 6F 茶水間	<1	107/09/05	符合規定
5	教學發展中心	<1	107/09/05	符合規定
	以下空白			
註 1.飲用水質管理條例標準		大腸桿菌群：6CFU/100mL		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>報告專用章</p> <p>台灣檢驗科技股份有限公司</p> <p>環安衛事業群</p> <p>負責人：裴若峰</p> <p>檢驗室主管：郭淑清</p> </div>