

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
<b>一、校本部</b>				
1	生科一館 213	<1	109/02/05	符合規定
2	台積館 5F 廁所旁	<1	109/02/05	符合規定
3	清華實驗室 3F 茶水間	<1	109/02/05	符合規定
4	清華實驗室 5F 茶水間	<1	109/02/05	符合規定
5	工程四館 102A	<1	109/02/05	符合規定
6	清華會館 4F	<1	109/02/05	符合規定
7	清華會館 7F	<1	109/02/05	符合規定
8	男單 1F	<1	109/02/05	符合規定
9	莊敬樓 1F	<1	109/02/05	符合規定
10	行政大樓 1F 大廳	<1	109/02/05	符合規定
11	行政大樓 1F 出納組	<1	109/02/05	符合規定
12	行政大樓 3F 學務長室右	<1	109/02/05	符合規定
13	工程一館動機系 401	<1	109/02/05	符合規定
14	化學館 3F	<1	109/02/05	符合規定
15	科儀中心 1F	<1	109/02/05	符合規定
16	文齋 2F 218	<1	109/02/05	符合規定
17	雅齋 B1	<1	109/02/05	符合規定
18	華齋 104 對面	<1	109/02/05	符合規定
19	華齋 204 對面	<1	109/02/05	符合規定
20	華齋 304 對面	<1	109/02/05	符合規定
21	清齋 AB 棟 2F 電梯前	<1	109/02/05	符合規定
22	清齋 AB 棟 3F 電梯前	<1	109/02/05	符合規定
23	清齋 D 棟 2F 洗衣間	<1	109/02/05	符合規定
24	清齋 D 棟 3F 洗衣間	<1	109/02/05	符合規定
	以下空白			
<b>二、南大校區</b>				
1	竹師會館 1F-樓梯口	<1	109/02/05	符合規定
2	新圖書館 1F 電梯旁	<1	109/02/05	符合規定
3	綜合教學大樓 B1 國際會議廳	<1	109/02/05	符合規定
4	綜合教學大樓 5F 前端茶水間	<1	109/02/05	符合規定
5	行政大樓 2F 系聯合辦公室	<1	109/02/05	符合規定
	以下空白			
註 1.飲用水質管理條例標準		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>報告專用章</b></p> <p style="text-align: center; margin: 0;">台灣檢驗科技股份有限公司</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">環安衛事業群</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">負責人：權彞成</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">檢驗室主管：郭淑清</p> </div>		
大腸桿菌群：6CFU/100mL				