國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	行政大樓 3F主計室男廁旁	<1	109/11/11	符合規定
2	資電館資工系 320	<1	109/11/11	符合規定
3	工程四館 324	<1	109/11/11	符合規定
4	體育館 119室(左)	<1	109/11/11	符合規定
5	科儀中心 2F	<1	109/11/11	符合規定
6	駐警隊 2F	<1	109/11/11	符合規定
7	原子爐 1F應變中心	<1	109/11/11	符合規定
8	工科館 WEF-1F走廊	<1	109/11/11	符合規定
9	工科館 425	<1	109/11/11	符合規定
10	生醫科學系 404	<1	109/11/11	符合規定
11	生科二館 612	<1	109/11/11	符合規定
12	生科二館 1F大廳(右)	<1	109/11/11	符合規定
13	台積館 3F廁所旁	<1	109/11/11	符合規定
14	台積館 7F廁所旁	<1	109/11/11	符合規定
15	清華實驗室 318室	<1	109/11/11	符合規定
16	風雲樓 3F	<1	109/11/11	符合規定
17	雅齋 210	<1	109/11/11	符合規定
18	雅齋 228	<1	109/11/11	符合規定
19	學B齋 6F	<1	109/11/11	符合規定
20	學B齋 5F	<1	109/11/11	符合規定
21	學C齋 3F	<1	109/11/11	符合規定
22	學C齋 2F	<1	109/11/11	符合規定
23	學D齋 1F	<1	109/11/11	符合規定
24	儒A齋 5F	<1	109/11/11	符合規定
25	儒A齋 4F	<1	109/11/11	符合規定
26	儒A齋 3F	<1	109/11/11	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	數理教育大樓-5F-右側樓梯間	<1	109/11/11	符合規定
2	推廣教育大樓-1F-前端洗手間旁	<1	109/11/11	符合規定
3	推廣教育大樓-5F-前端洗手間旁	<1	109/11/11	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

SGS TAIWAN LTD SGS TAIWAN