


國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	台達館材料系B1環德廳門口	<1	109/06/03	符合規定
2	清華會館8F	<1	109/06/03	符合規定
3	綜二館奈微所8F茶水間	<1	109/06/03	符合規定
4	綜三館理學院地下室茶水間	<1	109/06/03	符合規定
5	教育館3F靠旺宏館	<1	109/06/03	符合規定
6	化工館521	<1	109/06/03	符合規定
7	化學館6F	<1	109/06/03	符合規定
8	大門口收費亭	<1	109/06/03	符合規定
9	工程一館動機系301	<1	109/06/03	符合規定
10	綠能大樓4F茶水間	<1	109/06/03	符合規定
11	工科館211	<1	109/06/03	符合規定
12	清華實驗室8F茶水間	<1	109/06/03	符合規定
13	清齋DE棟4F電梯前	<1	109/06/03	符合規定
14	仁齋3F 301旁	<1	109/06/03	符合規定
15	仁齋3F 312旁	<1	109/06/03	符合規定
16	仁齋4F 401旁	<1	109/06/03	符合規定
17	仁齋4F 412旁	<1	109/06/03	符合規定
18	信A齋1F浴室	<1	109/06/03	符合規定
19	信A齋4F浴室	<1	109/06/03	符合規定
20	信A齋5F浴室	<1	109/06/03	符合規定
21	信B齋4F浴室	<1	109/06/03	符合規定
22	信B齋5F浴室	<1	109/06/03	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	行政大樓-2F茶水間	<1	109/06/03	符合規定
2	新圖書館-5F-電梯旁	<1	109/06/03	符合規定
3	綜合教學大樓-2F-後端茶水間	<1	109/06/03	符合規定
4	藝設系大樓-3F-樓梯邊	<1	109/06/03	符合規定
5	學生活動中心-3F-洗手間旁	<1	109/06/03	符合規定
	以下空白			



註1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL