

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	行政大樓 1F大廳	<1	111/02/23	符合規定
2	行政大樓 1F出納組旁	<1	111/02/23	符合規定
3	行政大樓 3F學長室旁(右)	<1	111/02/23	符合規定
4	綜四館教務處 2F廁所旁(左)	<1	111/02/23	符合規定
5	工程一館動機系 401	<1	111/02/23	符合規定
6	科儀中心 1F	<1	111/02/23	符合規定
7	化學館 3F	<1	111/02/23	符合規定
8	莊敬樓 1F	<1	111/02/23	符合規定
9	男單 1F	<1	111/02/23	符合規定
10	清華會館 4F	<1	111/02/23	符合規定
11	清華會館 7F	<1	111/02/23	符合規定
12	工程四館 102A	<1	111/02/23	符合規定
13	生科一館 213	<1	111/02/23	符合規定
14	台積館 5F廁所旁	<1	111/02/23	符合規定
15	清華實驗室 3F茶水間	<1	111/02/23	符合規定
16	清華實驗室 5F茶水間	<1	111/02/23	符合規定
17	禮齋 4F 402	<1	111/02/23	符合規定
18	禮齋 4F 419	<1	111/02/23	符合規定
19	新齋 5F A區	<1	111/02/23	符合規定
20	新齋 B501旁	<1	111/02/23	符合規定
21	碩齋 3F 320	<1	111/02/23	符合規定
22	碩齋 3F 336	<1	111/02/23	符合規定
23	碩齋 1F 136	<1	111/02/23	符合規定
24	清齋D棟 4F洗衣間	<1	111/02/23	符合規定
25	清齋D棟 5F洗衣間	<1	111/02/23	符合規定
26	清齋D棟 8F洗衣間	<1	111/02/23	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	崇善樓-2F-洗手間旁	<1	111/02/23	符合規定
2	迎曦軒-4F-後棟樓梯旁	<1	111/02/23	符合規定
3	樹德樓-5F-512室旁	<1	111/02/23	符合規定
4	樹德樓-2F-洗衣機旁	<1	111/02/23	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (CFU/100mL)

