

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	行政大樓 2F保管組旁	<1	110/10/06	符合規定
2	資電館 資工系830	<1	110/10/06	符合規定
3	資電館 電機系313	<1	110/10/06	符合規定
4	體育室 119(右)	<1	110/10/06	符合規定
5	教育館 2F辦公室	<1	110/10/06	符合規定
6	化工館 4F	<1	110/10/06	符合規定
7	化學館 1F交誼廳	<1	110/10/06	符合規定
8	工程一館 工工系2F	<1	110/10/06	符合規定
9	第二招待所 1F餐廳	<1	110/10/06	符合規定
10	體育室 網球場	<1	110/10/06	符合規定
11	人社院 劇場D102	<1	110/10/06	符合規定
12	義齋1F 101	<1	110/10/06	符合規定
13	義齋1F 117	<1	110/10/06	符合規定
14	仁齋1F交誼廳	<1	110/10/06	符合規定
15	信齋A棟3F浴室	<1	110/10/06	符合規定
16	信齋B棟1F浴室	<1	110/10/06	符合規定
17	碩齋2F 202	<1	110/10/06	符合規定
18	碩齋2F 220	<1	110/10/06	符合規定
19	文齋5F 502	<1	110/10/06	符合規定
20	文齋5F 522	<1	110/10/06	符合規定
21	文齋4F 422	<1	110/10/06	符合規定
	以下空白			

二、南大校區				
1	藝設系大樓-3F-電梯邊	<1	110/10/06	符合規定
2	體健大樓-3F-廁所旁	<1	110/10/06	符合規定
3	數理教育大樓-2F-右側樓梯間	<1	110/10/06	符合規定
4	推廣教育大樓-3F-後端洗手間旁	<1	110/10/06	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (MPN/100 mL)

