國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編 號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
1	綜二館電通中心 710	<1	106/03/15	符合規定
2	綜二館計算機中心 415	<1	106/03/15	符合規定
3	綜三館普物教室 201	<1	106/03/15	符合規定
4	綜三館數學系 701 茶水間	<1	106/03/15	符合規定
5	綜三館統計所 8F 教職員休息區	<1	106/03/15	符合規定
6	圖書館 1F 讀者區廁所旁	<1	106/03/15	符合規定
7	圖書館 5F 讀者區廁所旁	<1	106/03/15	符合規定
8	旺宏館 7F 配膳室	<1	106/03/15	符合規定
9	研發大樓 1F 出版社前	<1	106/03/15	符合規定
10	人社院 C307	<1	106/03/15	符合規定
11	醫環系 604	<1	106/03/15	符合規定
12	生科二館 412	<1	106/03/15	符合規定
13	工科新館 1F	<1	106/03/15	符合規定
14	工科新館 5F	<1	106/03/15	符合規定
15	學齋 D 棟管理室 1F	<1	106/03/15	符合規定
16	儒齋 B 棟 6F	<1	106/03/15	符合規定
17	儒齋 A 棟 7F	<1	106/03/15	符合規定
18	清齋 B 棟 10F 洗衣間	<1	106/03/15	符合規定
19	清齋 DE 棟 10F 電梯前	<1	106/03/15	符合規定
20	清齋 B 棟 9F 洗衣間	<1	106/03/15	符合規定
21	慧齋 1F 廚房	<1	106/03/15	符合規定
22	靜齋 2F 207	<1	106/03/15	符合規定
23	雅齋 1F 106	<1	106/03/15	符合規定
	以下空白			

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
實驗報告章
TEL:22993939
FAX:22993230
新北市五股區新北產業園區五工路136-1號

實 驗 室
主任郭淑清