

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	行政大樓 1F人事室旁	<1	111/03/09	符合規定
2	行政大樓 2F第一會議室	<1	111/03/09	符合規定
3	行政大樓 4F營繕組	<1	111/03/09	符合規定
4	綜二館 8F會議廳	<1	111/03/09	符合規定
5	綜四館教務處 2F廁所旁(右)	<1	111/03/09	符合規定
6	諮商中心 2F	<1	111/03/09	符合規定
7	工程一館動機系 429	<1	111/03/09	符合規定
8	工程一館動機系 601	<1	111/03/09	符合規定
9	科儀中心 3F	<1	111/03/09	符合規定
10	化學館 2F	<1	111/03/09	符合規定
11	動化館 1F	<1	111/03/09	符合規定
12	男單 2F	<1	111/03/09	符合規定
13	自強樓 2F	<1	111/03/09	符合規定
14	化工館 321	<1	111/03/09	符合規定
15	資電館資工系 435	<1	111/03/09	符合規定
16	清華實驗室 4F茶水間	<1	111/03/09	符合規定
17	新齋 1F洗衣間旁	<1	111/03/09	符合規定
18	新齋 1F管理員室旁	<1	111/03/09	符合規定
19	學C齋 1F	<1	111/03/09	符合規定
20	鴻齋 6F洗衣間	<1	111/03/09	符合規定
21	鴻齋 2F洗衣間	<1	111/03/09	符合規定
22	鴻齋 1F洗衣間	<1	111/03/09	符合規定
23	儒B齋 2F	<1	111/03/09	符合規定
24	儒B齋 1F	<1	111/03/09	符合規定
25	雅齋 B1	<1	111/03/09	符合規定
26	文齋 2F 218	<1	111/03/09	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	崇善樓-5F-洗手間旁	<1	111/03/09	符合規定
2	樹德樓-1F-108室旁	<1	111/03/09	符合規定
3	樹德樓-3F-洗衣機旁	<1	111/03/09	符合規定
4	菊月齋-1F	<1	111/03/09	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (CFU/100mL)

