國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	行政大樓 3F學務長室旁(左)	<1	109/12/09	符合規定
2	行政大樓 168教室	<1	109/12/09	符合規定
3	行政大樓 3F主計室女廁旁	<1	109/12/09	符合規定
4	化工館 112	<1	109/12/09	符合規定
5	大禮堂 1F	<1	109/12/09	符合規定
6	名人堂 1F	<1	109/12/09	符合規定
7	蒙民偉樓 5F	<1	109/12/09	符合規定
8	資電館資工系 220	<1	109/12/09	符合規定
9	台達館電機系 813	<1	109/12/09	符合規定
10	台達館電機系 9F茶水間	<1	109/12/09	符合規定
11	綜二館3F電子所 廁所旁	<1	109/12/09	符合規定
12	綜二館1F語言中心 教師休息室	<1	109/12/09	符合規定
13	水木生活中心 2F	<1	109/12/09	符合規定
14	風雲樓 2F	<1	109/12/09	符合規定
15	學人宿舍 1F	<1	109/12/09	符合規定
16	生科一館 315	<1	109/12/09	符合規定
17	生科二館 313	<1	109/12/09	符合規定
18	人社院 A523	<1	109/12/09	符合規定
19	人社院 C507	<1	109/12/09	符合規定
20	育成中心 3F茶水間	<1	109/12/09	符合規定
21	生物科技館 116室	<1	109/12/09	符合規定
22	雅齋5F 505	<1	109/12/09	符合規定
23	靜齋2F 208	<1	109/12/09	符合規定
24	學B齋 7F	<1	109/12/09	符合規定
25	學C齋 5F	<1	109/12/09	符合規定
26	學C齋 4F	<1	109/12/09	符合規定
27	儒A齋 7F	<1	109/12/09	符合規定
28	儒A齋 6F	<1	109/12/09	符合規定
29	儒B齋 4F	<1	109/12/09	符合規定
30	清齋 AB棟9F電梯前	<1	109/12/09	符合規定
31	清齋 DE棟2F電梯前	<1	109/12/09	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

SGS TAIWAN LTD SGS TAIWAN