

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	資電館資工系 730	<1	112/07/05	符合規定
2	資電館電機系 523	<1	112/07/05	符合規定
3	物理館 3F	<1	112/07/05	符合規定
4	工程四館 401	<1	112/07/05	符合規定
5	綜三館統計所 842	<1	112/07/05	符合規定
6	旺宏館國際會議廳 B1走廊	<1	112/07/05	符合規定
7	圖書館 4F讀者區茶水間	<1	112/07/05	符合規定
8	圖書館 4F/K書中心	<1	112/07/05	符合規定
9	圖書館 6F讀者區廁所旁	<1	112/07/05	符合規定
10	風雲樓 3F	<1	112/07/05	符合規定
11	台積館 9F廁所旁	<1	112/07/05	符合規定
12	育成中心 5F	<1	112/07/05	符合規定
13	育成中心 9F	<1	112/07/05	符合規定
14	誠齋 2F樓梯東	<1	112/07/05	符合規定
15	誠齋 2F樓梯西	<1	112/07/05	符合規定
16	禮齋 3F 302	<1	112/07/05	符合規定
17	禮齋 3F 319	<1	112/07/05	符合規定
18	清齋 B棟6F洗衣間	<1	112/07/05	符合規定
19	清齋 B棟8F洗衣間	<1	112/07/05	符合規定
20	清齋 B棟9F洗衣間	<1	112/07/05	符合規定
21	明齋 2F浴室	<1	112/07/05	符合規定
22	明齋 3F浴室	<1	112/07/05	符合規定
23	實齋 3F浴室西	<1	112/07/05	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	竹師會館-3F-樓梯口	<1	112/07/05	符合規定
2	綜合教學大樓-6F-茶水間	<1	112/07/05	符合規定
3	教學大樓-1F-2105室	<1	112/07/05	符合規定
4	飲虹樓-B1-健身有氧中心	<1	112/07/05	符合規定
5	體育室-2F	<1	112/07/05	符合規定
	以下空白			

註1.飲用水水質標準

大腸桿菌群：6 (CFU/100mL)

