

國立清華大學水質檢驗結果一覽表 National Tsing Hua University Water Quality Inspection List

編號 No.	單位名稱 The name of the organization	地點 Location of installation	大腸桿菌群 Coliform	採樣日期 Collection Date	檢測結果 Test results
一、國立清華大學新竹市東區光復路2段101號 National Tsing Hua University No. 101, Section 2, Guangfu Road, East District, Hsinchu City					
1	人文社會學院 College of Humanities and Social Sciences	A420	<1	114/8/6	符合規定 in compliance with regulations
2	生醫科學系 Department of Biomedical Engineering & Environmental Sciences	503 室 Room503	<1	114/8/6	
3	綜二大樓藝術中心 General Building II : Arts Center	1F 茶水間 Pantry Room	<1	114/8/6	
4	材料實驗館 Materials Science Laboratory	1F 廁所旁 Next To The Restroom	<1	114/8/6	
5	旺宏館圖書館 Macronix Building : Library	2F 公務區 Official Area	<1	114/8/6	
6	旺宏館圖書館 Macronix Building : Library	4F K 書中心 Study Room(右 Right side)	<1	114/8/6	
7	旺宏館圖書館 Macronix Building : Library	4F 公務區 Official Area	<1	114/8/6	
8	旺宏館圖書館 Macronix Building : Library	6F 讀者區茶水間 Pantry (in readers area)	<1	114/8/6	
9	旺宏館國際會議廳 Macronix Building : International Conference	1F 休息區 Common area	<1	114/8/6	
10	旺宏館教室 Macronix Building : Classroom	2F 茶水間右 Pantry Room (Right side)	<1	114/8/6	
11	工程一館 Engineering Building I	3F 院辦 Faculty Office	<1	114/8/6	
12	新齋(Dorm Cheng)	B 棟(Building B) 706 對面(706 opposite)	<1	114/8/6	
13	明齋(Dorm Ming)	2 樓浴室(2nd floor bathroom)	<1	114/8/6	
14	學齋(Dorm Shue)	A 棟(Building A) 4 樓(4th floor)	<1	114/8/6	
15	清齋(Dorm Tsing)	AB 棟(Building AB) 7 樓電梯前(In front of the elevator on the 7th floor)	<1	114/8/6	
16	仁齋(Dorm Jen)	2 樓212 旁(Next to 212 on the 2nd floor)	<1	114/8/6	
17	禮齋(Dorm Li)	2 樓202(Room 202 on the 2nd floor)	<1	114/8/6	
18	碩齋(Dorm Shuo)	5 樓520 旁(Next to 520 on the 5th floor)	<1	114/8/6	
19	文齋(Dorm Wen)	5 樓522(Room 522, 5th floor)	<1	114/8/6	
	以下空白				

註1.飲用水水質標準 Note 1. Drinking water quality standards

大腸桿菌群 Coliform : 6 (CFU/100mL)



國立清華大學水質檢驗結果一覽表 National Tsing Hua University Water Quality Inspection List

編號 No.	單位名稱 The name of the organization	地點 Location of installation	大腸桿菌群 Coliform	採樣日期 Collection Date	檢測結果 Test results
一、國立清華大學新竹市東區光復路2段101號					
1	第二招待所 Guest House II	5F	>2.0E+02	114/8/6	不符合規定 Not in compliance with regulations
2	學齋(Dorm Shue)	C棟(Building C) 7樓(7th floor)	16	114/8/6	
	以下空白				
註1.飲用水水質標準 Note 1. Drinking water quality standards 大腸桿菌群 Coliform : 6 (CFU/100ml) 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10 ²					



國立清華大學水質檢驗結果一覽表 National Tsing Hua University Water Quality Inspection List

編號 No.	單位名稱 The name of the organization	地點 Location of installation	大腸桿菌群Coliform	採樣日期 Collection Date	檢測結果 Test results
一、國立清華大學新竹市東區光復路2段101號 National Tsing Hua University No. 101, Section 2, Guangfu Road, East District, Hsinchu City					
1	第二招待所 Guest House II	5F	<1	114/8/22	符合規定 in compliance with regulations
2	學齋(Dorm Shiuue)	C棟(Building C) 7樓(7th floor)	<1	114/8/22	
	以下空白				
註1.飲用水水質標準 Note 1. Drinking water quality standards 大腸桿菌群 Coliform : 6 (CFU/100mL)					



國立清華大學水質檢驗結果一覽表 National Tsing Hua University Water Quality Inspection List

編號 No.	單位名稱 The name of the organization	地點 Location of installation	大腸桿菌群 Coliform	採樣日期 Collection Date	檢測結果 Test results
二、國立清華大學南大校區 新竹市東區南大路521號 National Tsing Hua University Nanda Campus No. 521 Nanda Road, East District, Hsinchu City					
1	學生活動中心-1F-衛保組 Student Activity Center 1-1F-Division of Health service		<1	114/8/6	符合規定 in compliance with regulations
2	體健大樓-5F-籃球場 Health and Physical Education Building-5F-Basketball Gymnasium		<1	114/8/6	
3	推廣教育大樓-4F-後端洗手間旁 Extended Education Building-4F-beside back toilet		3	114/8/6	
	以下空白				
註1. 飲用水水質標準 Note 1. Drinking water quality standards 大腸桿菌群 Coliform : 6 (CFU/100mL)					



National Tsing Hua University Water Quality Inspection List
國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號 No.	單位名稱 The name of the organization	地點 Location of installation	大腸桿菌群 Coliform	採樣日期 Collection Date	檢測結果 Test results
二、國立清華大學南大校區 新竹市東區南大路521號 National Tsing Hua University Nanda Campus No. 521 Nanda Road, East District, Hsinchu City					
1	推廣教育大樓-1F-前端洗手間旁 Extended Education Building-1F-beside front toilet		18	114/8/6	不符合規定 Not in compliance with regulations
	以下空白				

註1.飲用水水質標準 Note 1. Drinking water quality standards
大腸桿菌群 Coliform : 6 (CFU/100mL)

國立清華大學水質檢驗結果一覽表 National Tsing Hua University Water Quality Inspection List					
編號 No.	單位名稱 The name of the organization	地點 Location of installation	大腸桿菌群Coliform	採樣日期 Collection Date	檢測結果 Test results
二、國立清華大學南大校區 新竹市東區南大路521號 National Tsing Hua University Nanda Campus No. 521 Nanda Road, East District, Hsinchu City					
1	推廣教育大樓-1F-前端洗手間旁 Extended Education Building-1F-beside front toilet		<1	114/8/22	符合規定 in compliance with regulations
	以下空白				
註1.飲用水水質標準 Note 1. Drinking water quality standards 大腸桿菌群 Coliform：6 (CFU/100mL)					
					

