

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
一、校本部				
1	綜二館計算機中心 5F	<1	111/01/05	符合規定
2	綜三館普物教室 121	<1	111/01/05	符合規定
3	小吃部 大廳	<1	111/01/05	符合規定
4	教官室 2F	<1	111/01/05	符合規定
5	蒙民偉樓 2F	<1	111/01/05	符合規定
6	綜四館教務處 1F全家旁	<1	111/01/05	符合規定
7	工程一館奈微所 301	<1	111/01/05	符合規定
8	材料實驗館 2F	<1	111/01/05	符合規定
9	合金鋼廠 1F辦公室旁	<1	111/01/05	符合規定
10	生科二館 1F大廳	<1	111/01/05	符合規定
11	醫環系 116	<1	111/01/05	符合規定
12	工科館 2F大廳	<1	111/01/05	符合規定
13	人社院 C519	<1	111/01/05	符合規定
14	圖書館人社分館 1F	<1	111/01/05	符合規定
15	台積館 4F廁所旁	<1	111/01/05	符合規定
16	新齋 3F洗衣間旁	<1	111/01/05	符合規定
17	新齋 3F管理室旁	<1	111/01/05	符合規定
18	鴻齋 5F洗衣間	<1	111/01/05	符合規定
19	華齋 304對面	<1	111/01/05	符合規定
20	華齋 204對面	<1	111/01/05	符合規定
21	華齋 104對面	<1	111/01/05	符合規定
22	善齋 101對面	<1	111/01/05	符合規定
23	學齋 B棟1F	<1	111/01/05	符合規定
24	學齋 B棟2F	<1	111/01/05	符合規定
25	文齋 3F 322	<1	111/01/05	符合規定
	以下空白			
二、南大校區				
1	鳴鳳樓-1F-樓梯旁	<1	111/01/05	符合規定
2	崇善樓-1F-洗手間旁	<1	111/01/05	符合規定
3	樹德樓-4F-412室旁	<1	111/01/05	符合規定
4	菊月齋-2F	<1	111/01/05	符合規定
	以下空白			
<p>註1.飲用水水質標準</p> <p>大腸桿菌群：6 (MPN/100 mL)</p>				

